



SEÇÃO TRANSVERSAL EM C.B.U.Q.

AVENIDA BELMIRO SEBASTIÃO MARQUES



CAMADAS CONSTITUÍDAS DO MICROPAVIMENTO PARA PISTA DE 12,00m DE LARGURA:

(1) – REFORÇO DO SUB–LEITO EXISTENTE COMPACTADO e=10cm

(2) – C.B.U.Q EXISTENTE e= 4,0cm Á REMOVER

DETALHE SEÇÃO EXISTENTE DE C.B.U.Q.

ESCALA 1:50



CONVENÇÕES

BORDO EXISTENTE	POSTE	CX- DRENAGEM	SONDAGEM A TRADO
CALÇADA EXISTENTE	TORRE DE TRANSMISSÃO	BUEIRO	FAIXA DE DOMÍNIO ATUAL
EIXO PROJETADO	LUMINÁRIA	VALA	FAIXA DE DOMÍNIO FUTURA
PAVIMENTO EXISTENTE	TELEFONE PÚBLICO	SARJETA	POSTES NÃO REALOCADOS
PAVIMENTO PROJETADO	CAIXA COPEL	RIOS/CURSOS D'ÁGUA	POSTES A REALOCAR
PONTO DE ONIBUS EXISTENTE	CAIXA DE TELEFONE	SEMÁFORO	POSTES REALOCADOS
CICLOVIA EXISTENTE	ÁRVORES	PLACA DE SINALIZAÇÃO	ÁRVORES
EDIFICAÇÕES	MARCOS TOPOGRÁFICOS	CURVAS MESTRAS	CAIXA DE CAPTAÇÃO EXISTENTE
CERCA/MURO	GALERIA	CURVAS AUXILIARES	CAIXA DE CAPTAÇÃO A SER RETIRADA
GRADE	RN	CANTEIRO PROJETADO	TELEFONE PÚBLICO
REDE ELÉTRICA	ADUTORA SANEPAR	CALÇADA PROJETADA	MEIO FIO DE SARGETA
REFORÇO DE TALUDE	POÇO DE VISITA SANEPAR	CICLOVIA PROJETADA	MEIO FIO REBAIXADO
ALAGADO	BOCA DE LOBO	RAMPA DE ACESSO PNE	MEIO FIO EXISTENTE
			MEIO FIO RETO
			PAVIMENTAÇÃO PREVISTA

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA

QUADRO QUANTITATIVO AV. BELMIRO S. MARQUES

FRESAGEM DE PAVIMENTO E = 4,0cm	1.144,56 m3
REMOÇÃO DE MEIO FIO	5,577,00 m
REMOÇÃO DE CALÇADA	9,630,95 m2
LARGURA	12,00 m

- POSTES NÃO REALOCADOS
- POSTES A REALOCAR
- POSTES REALOCADOS
- ÁRVORES
- CAIXA DE CAPTAÇÃO EXISTENTE
- RUAS LATERAIS L. 6,0 M
- RUAS LATERAIS L. 7,0 M
- REFORÇO DE BASE
- FRESAGEM DE PAVIMENTO E = 4,0cm
- CALÇADA EXISTENTE

NOTAS

1. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.

REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO DO PROJETO	FEV/15	A.R.O.	A.R.O.

PMP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

PREFEITURA DE PARANAGUÁ
PODER DE CONSTRUÇÃO DE PARCERIA - 2017

ADA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA :: AV. BELMIRO S. MARQUES

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ — ASSINATURA:
CNPJ.: 76.017.458/0001-15

AUTOR DO PROJETO: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA — ASSINATURA:
ENGENHEIRO CIVIL – CREA PR 68.917/D — ART nº:

PRANCHA: PROJETO RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO — SEQUÊNCIA: 02/02
PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL

ARQUIVO:	DESENHO:	DATA:	ESCALA:	REVISÃO:
1082PAR-PAV – Recuperação de Pavimento.dwg	I.M.S.	FEVEREIRO\2015	1:500	00